

**MIKROBIOLOGISK KONTROL**

**Hammer and Son**  
 v/ **Henrik Hammer**  
**Vintre Møller 29**  
**4060 Kirke Såby**

Analysereport nr. 20230711/002  
 11. juli 2023  
 Blad 1 af 1

Kopi til:  
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve


| DIREKTE UNDERSØGELSE |            |             |                                   |
|----------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Temperatur           | 10,7 °C    | Prøvested:  | Afgang, værk<br>Vintre Møller 29  |
| Lugt*                | Ingen lugt | Prøvedato:  | 2023-07-06 Kl. 10:43              |
| Smag*                | Normal     | Prøvetager: | Laboratoriet DS/EN ISO 19458:2006 |
| Farve*               | Ingen      |             |                                   |
| Udseende*            | Klar       |             |                                   |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT  | Vandkvalitetskrav 1) | METODE | S <sub>r</sub>         |      |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------|------------------------|------|
| Kimtal v. 22°C              | CFU/mL    | 1                    | 200    | DS/EN6222:2000, MM0005 | 0,15 |
| Kimtal v. 37°C              | CFU/mL    | 2                    |        | DS/EN6222:2000, MM0005 | 0,15 |
| Coliforme bakterier         | pr. 100ml | < 1                  | i .m.  | Colilert18, MM0001     | 0,06 |
| <i>E. coli</i>              | pr. 100ml | < 1                  | i .m.  | Colilert18, MM0001     | 0,06 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 504 af 14/05/2023. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:  
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering  
 i.m.: Ikke målelig U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr 529 af 14/05/2023)

  
 Karin Spanggaard, EH, laborant